



دیاگرام داخلی و مدار بندی ترمینال یک کسینوس فی متر آنالوگ در حالت تکفاز

توضیح: شماره های ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۸ ترمینال های خروجی روی کسینوس فی متر هستند که باید طبق دیاگرام تک خطی کشیده شده باید به فاز و نقطه صفر (نول) متصل گردد گردند.

توضیح: در صورتی که از ترانس جریان استفاده نمی شود (جریان مدار پائین می باشد، بنابراین می توان جریان خط را مستقیم با ترمینال های ۱ و ۳ سری کرد).

